

## TABLICE ZA MJERENJE TVRDOĆE MATERIJALA: ASTM D2240

### GUMA, MEKA PLASTIKA, POLIURETAN I SPUŽVASTI MATERIJALI

#### Približne vrijednosti tvrdoće gume, meke plastike i poliuretana

Tip	Vrlo meko			Srednje meko			Srednje tvrdo								Tvrdo			Ekstra tvrdo		
	žvakača guma			gumica za brisanje			brisači za auto								kotači za skejt			kugla za kuglanje		
Shore A guma, meka plastika i poliuretan	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	

Navedene vrijednosti za mjerjenje tvrdoće materijala su prema normi ASTM D 2240 i informativne su prirode.

#### Približne vrijednosti tvrdoće spužvastih materijala

Tip	Meko				Srednje meko				Srednje čvrsto								Čvrsto	
	kriška kruha				jastuk za stolicu				podloga za miš								teniska loptica	
Shore OO spužvasti materijal	45	55	62	70	76	80	83	86	88	90	91	93	94	95	97	98		

Navedene vrijednosti za mjerjenje tvrdoće materijala su prema normi ASTM D 2240 i informativne su prirode.

#### Tvrdoća po Shoreu

**TVRDOĆA PO SHOREU** – se zasniva na mjerenu elastičnog odskoka probajca (durometar) s čeličnim ili dijamantnim vrhom, određene mase, koji pada na ispitivani materijal sa određene visine i kojem se mjeri visina odskoka. Visina odskoka je proporcionalna tvrdoći materijala. Ovaj postupak je pogodan za mjerjenje tvrdoće plastike i guma (polimera i elastomera). Pri mjerenu tvrdoće po Shoreu postoji nekoliko varijanti mjerjenja u dinamičkim i statičkim uvjetima. Skala tvrdoće se kreće od 0 za materijale male tvrdoće kada se probaj u cijelosti utisne u uzorak, do 100 kada je dubina utiskivanja 0 ili nema nikakvog utiskivanja. **Ispitni uzorak** treba biti **deblji od 6 mm, promjera većeg od 30 mm**.

**VRSTE ISPITIVANJA TVRDOĆE PO SHOREU** – Postoji 12 vrsta mjerjenja tvrdoće po Shoreu (A, B, C, D, DO, E, M, O, OO, OOO, OOOS, R), od kojih su najčešće dvije: **Shore A i Shore D**. Shore A se koristi za mjerjenje tvrdoće kod mekih plastika i guma, dok se Shore D koristi kod tvrdih plastika i guma. Kod svih vrsta mjerjenja skala tvrdoće se kreće od 0 za materijale male tvrdoće, kada probajac u cijelosti utisne uzorak, do 100 kada je dubina utiskivanja 0 ili nema nikakvog utiskivanja.